

Copia

Supervisor: 16869 JOSE ANDRADE GARCIA

OT Padre: 00046611
Originador: 202 MineOT fecha creacion: 02/05/2016
OT fecha/hora impresion: 14/05/2016
9:39:08

Detalles del Equipo

Equipo:	MT019 777G-C CAT	Descripcion:	777 TRUCKS
Serie:	TNM00863	Frete de Trabajo:	
Horometro:	709.50	Fecha/Hr. Requerida:	15/05/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	777G - MAINTENANCE 500 HRS-PM2	Grupo:		Teller:	PRE-STRIPPING
Sistema:		Tecnico:	Carlos Mock	Capataz:	JOSE ANDRADE GARCIA
Backlog:				Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	Mantenimiento PM-2		
Trabajo Realizado:	Cambio de Filtros Cambio de Aceite de Motor Relleno de Aceite Hidraulicos Inspección General Lavado del Equipo		
Observaciones:	El equipo tiene una fuga de Grasa Pero no se veia por el exeso de Grasa se limpio todo el tanque aber sien 3 dias o 50 horas para detectar la fuga de Grasa. los tapones de los mando Finalg en el iman Tenia bastante residuo de metal		
HOROMETRO:	739.10		
INICIO (fecha/hora)	10:30 PM	FINAL (fecha/hora)	4:00 AM,

FIRMA	Carlos Mock		
NOMBRE	RAYMUNDO LUMBI		
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)		SUPERVISOR